



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO INSPECTION CERTIFICATION

N° XSQ/0357-01/BH

ESTE CERTIFICADO SUBSTITUI O CERTIFICADO N° XSQ/0357-00/BH

RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, com base nas avaliações realizadas por seu pessoal técnico, declara a certificação de inspeção acreditada submetida pela:

RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, *on the basis of the assessments carried out by it is hereby declare the accredited inspection certification submitted by:*

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S.A. (BH AIRPORT)

Rodovia MG 10 – KM 09 – s/n – Sala B13A – Bairro Aeroporto de Confins – Município de Confins – MG – Cep: 33.500-900 – Brasil

Para o projeto / for the project

SEGUNDA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO DE CONFINS SECOND TAKEOFF AND LANDING RUNWAY STRIP OF CONFINS AIRPORT

Localizada em:

located at:

Rodovia MG 10 – KM 09 – s/n – Sala B13A – Bairro Aeroporto de Confins – Município de Confins – MG – Cep: 33.500-900 – Brasil

Conforme os documentos / according the following documents

Procedimento de Inspeção: IS-IBD-LLP-01-BR-INSPECAO_v16

Plano de Inspeção: 2018TIOBR6_PISP_2PPD_CONFINS_BH_v12

Os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao projeto referenciado. Não convém que o relatório seja reproduzido, exceto por completo.

The inspection results exclusively refer to the designated project. It's convenient that the inspection report be only reproduced completely.



Data do Relatório Final RC03: 17/08/2020

Date of Final Report RC03: 17/08/2020

Data da emissão: 10/05/2023

Date of issue: 05/10/2023

Americas Region, Director
Natal Vasconcelos

