



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO INSPECTION CERTIFICATION

Nº **XSQ/TIOBR/0020-02A**

ESTE CERTIFICADO SUBSTITUI O CERTIFICADO Nº XSQ/TIOBR/0020-01A

RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, com base nas avaliações realizadas por seu pessoal técnico, declara a certificação de inspeção acreditada submetida pela:

RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, *on the basis of the assessments carried out by it is hereby declare the accredited inspection certification submitted by:*

### CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

Rodovia dos Imigrantes (SP 160), s/nº - Km 0 a 8 - Caminho das Águas - Jardim Represa

São Bernardo do Campo - SP

CEP: 09.845-000

Para o projeto / for the project

SPA-248/055 – Implantação de Iluminação, Sinalização e EPS – Km 0 a Km 8 – Pista

Leste e Oeste

Item de Serviço: 020529

Localizada em:

located at

SPA-248/055 – Km 0 e 8 e Via coletora

conforme os documentos / according the following documents

Procedimento de Inspeção: IS-IBD-LLP-01-BR-INSPECAO\_v15

Plano de Inspeção: PT-7767-IA-001 Rev. 01

Os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao projeto referenciado. Não convém que o relatório seja reproduzido, exceto por completo.

*The inspection results exclusively refer to the designated project. It's convenient that the inspection report be only reproduced completely.*



Data do Relatório Final RC01: 01/12/2022

*Date of Final Report RC01: 12/01/2022*

Data da emissão: 10/05/2023

*Date of issue: 05/10/2023*

Americas Region, Director

Natal Vasconcelos

